

Protokol o zkoušce č. 82/26 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **VODA CZ SERVICE s.r.o.**

Hořenice 45, 551 01

Vzorkoval : Dědek David dne 13.1.26 - 12:30

Datum zahájení zkoušek : 14.1.26 Datum ukončení zkoušek : 19.1.26

Místo odběru : Radějovice ÚV - výstup, vyrobená voda

Číslo vzorku : 207/26

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	metody
pH		6,86	6,5 - 9,5	±0,2	ČSN ISO 10523/A
železo	mg/l	0,02	0,20	±12%	ČSN 757385/A
mangan	mg/l	<0,01	0,050	-	ČSN 757385/A

Norma : Vyhl. 252/2004 Sb. příloha č.1 (hygienické požadavky na pitnou vodu)

Hodnoty, které limitům nevyhovují jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích dne : 19.1.26

Ing. Vlastislav Mácha

